



**Badesee Unterginsbach**

**DEBW\_PR\_0057**

---

**Stammdaten**

---

**BW-Identifikationsnummer:** *DEBW\_PR\_0057*

**See-Identifikationsnummer:** 9560

**Nuts-Code:**  
R18190000508126009

**Profil erstellt / aktualisiert am:**  
28.05.2019

**Name des Badegewässers:**  
Badesee Unterginsbach

**EU-Anmeldung (nach Stichjahr 2008):**

**Name des Gewässers:**  
Badesee Unterginsbach

**EU-Abmeldung (endgültig):**

**Gewässerart:**  
See

**EU-Badegewässer im Stichjahr 2008:**  
NEIN

**Gemeinde:**  
Krautheim (8126045)

**Bezeichnung in der Papierkarte:**  
KÜN 8

**Zuständigkeit:**  
Hohenlohekreis (8126)

**Kurzbezeichnung:**  
kun008

**Sonstiges:**  
Badesee Oberginsbach

---

**Spezielle Badegewässerdaten**

---

**Art des Badegewässers:**  
Stausee / Talsperre

**Geographische Länge in Grad:**  
9.65899

**Wassererneuerung bei Seen:**  
See ohne oberflächlichen Zufluss

**Geographische Breite in Grad:**  
49.36408

**Größe des Einzugsgebietes bei Fließgewässern:**  
keine Angaben

**Höhenwert in Meter:**

**Trophiestufe:**  
keine Angaben

**Maximale Wassertiefe in Meter:**  
350

**Salzgehalt:**  
keine Angaben

**Sichttiefe im Mittel:**  
1 - 2 m

**Ökologische Zustandsklasse (Trophie) gem. WRRL:**  
keine Angaben

**Beschaffenheit des Uferbereichs:**  
Sand, Stein, Wiese

**Sonstiges:**

---

**Qualitätswerte der letzten 5 Jahre**

---

2014	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2015	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2016	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2017	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2018	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)

---

**Infrastruktur**

---

**Beschreibung:****Anfahrt:**

Über die L515 abzweigend in die Ortslage von Unterginsbach, anschließend die Märzenbachstraße entlang in Richtung Ziegelhütte.

**Ergänzende Angaben:****Nichtfachliche Beschreibung:**

Der Badensee Unterginsbach ist ein Stausee und hat eine Größe von ca. 4.200 m<sup>2</sup>.

Der See ist von einer Liegewiese umgeben, andere Einrichtungen sind nicht vorhanden.

Eine geringe Anzahl von Parkmöglichkeiten stehen entlang des Zufahrtsweges zur Verfügung.

**Piktogramme:**

Angeln, Baden ohne Aufsicht, Parken

---

**Mögliche Gefahren bzw. Verschmutzungen**

---

**Indirekte Verschmutzung****Name des Fließgewässers:****Sonstiges:****Kläranlagen im Einzugsbereich:****Niederschlagswasser:**

nicht relevant

**Direkte Verschmutzung****Kläranlagen:**

NEIN

**Niederschlagswasser:**

NEIN

**Ablauf von Fischteichanlagen:**

NEIN

**Fischzucht:**

JA

**Versiegelte Flächen, Straßen:**

NEIN

**Hafen/Liegeplätze:**

NEIN

**Wohngebiete:**

NEIN

**Industriegebiet:**

NEIN

**Campingplätze:**

JA

**Abläufe von landwirtschaftlichen Nutzflächen:**

Ackerflächen, Grünland, Güllewirtschaft, Oberflächenabfl

**Sonstiges:**

Nein

**Sonstige Verschmutzung**

**Gefahr durch Massenvermehrung durch Phytoplankton/Cyanobakterien/Blualgen in den letzten Jahren:**

Keine beobachtet

**Massenaufreten von Vögeln:**

keine beobachtet

**Sonstiges:**

**Voraussichtliche Dauer:**

**Angabe der für diese Maßnahmen zuständigen Stelle und Einzelheiten der Kontaktaufnahme:**

**Gefahr der Massenvermehrung von Makroalgen (z.B. Schlingpflanzen, etc.):**  
gering

**Gefahr, an einer Badedermatitis zu erkranken, verursacht durch Zerkarien (hier:**

**Enten-Bilharziose):**

Keine beobachtet

**Während der kurzzeitigen Verschmutzung ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen:**

**Zeitplan für die Beseitigung der Verschmutzungsursachen:**