



**Baggersee Pfander**

**DEBW\_PR\_0108**

---

**Stammdaten**

---

**BW-Identifikationsnummer:** *DEBW\_PR\_0108*

**See-Identifikationsnummer:** 3165

**Nuts-Code:**  
R18230003208215028

**Profil erstellt / aktualisiert am:**  
04.07.2017

**Name des Badegewässers:**  
Baggersee Pfander

**EU-Anmeldung (nach Stichjahr 2008):**

**Name des Gewässers:**

**EU-Abmeldung (endgültig):**

**Gewässerart:**  
See

**EU-Badegewässer im Stichjahr 2008:**  
JA

**Gemeinde:**  
Dettenheim (8215111)

**Bezeichnung in der Papierkarte:**  
KA 28

**Zuständigkeit:**  
Karlsruhe (8215)

**Kurzbezeichnung:**  
ka028

**Sonstiges:**  
Pfander neu (KA26)

---

**Spezielle Badegewässerdaten**

---

**Art des Badegewässers:**  
Baggersee

**Geographische Länge in Grad:**  
8.45659

**Wassererneuerung bei Seen:**  
Grundwasserzustrom bzw. -durchströmung

**Geographische Breite in Grad:**  
49.18612

**Größe des Einzugsgebietes bei Fließgewässern:**  
keine Angaben

**Höhenwert in Meter:**

**Trophiestufe:**  
keine Angaben

**Maximale Wassertiefe in Meter:**  
24

**Salzgehalt:**  
polyhalin: 18 - < 30

**Sichttiefe im Mittel:**  
> 2 - 5 m

**Ökologische Zustandsklasse (Trophie) gem. WRRL:**  
keine Angaben

**Beschaffenheit des Uferbereichs:**  
Kies, Sand, Wiese

**Sonstiges:**

---

**Qualitätswerte der letzten 5 Jahre**

---

2015	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2016	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2017	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2018	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2019	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)

---

**Infrastruktur**

---

**Beschreibung:**

-Baggersee mit kleiner Liegewiese und Sandstrand.

**Anfahrt:**

-B36 Abfahrt Dettenheim. Bis zum Kreisverkehr in Richtung Dettenheim halten. Dann in Richtung Rußheim bis Ortsausgang Richtung Huttenheim fahren

-nach ca. 1 km rechts

**Ergänzende Angaben:**

-Keine Parkgebühren

-Keine sanitären Anlagen

-Keine Tiere vom 01.05.-30.09./a und Hundeverbot auf der Liegewiese

-Angeln in Teilbereichen möglich

**Nichtfachliche Beschreibung:**

-aktiver Kiesabbau

**Piktogramme:**

Angeln, Baden ohne Aufsicht, Parken

---

**Mögliche Gefahren bzw. Verschmutzungen**

---

**Indirekte Verschmutzung**

**Name des Fließgewässers:**

**Sonstiges:**

**Kläranlagen im Einzugsbereich:**

**Niederschlagswasser:**

nicht relevant

**Direkte Verschmutzung**

**Kläranlagen:**

NEIN

**Niederschlagswasser:**

NEIN

**Ablauf von Fischteichanlagen:**

NEIN

**Fischzucht:**

NEIN

**Versiegelte Flächen, Straßen:**

NEIN

**Hafen/Liegeplätze:**

NEIN

**Wohngebiete:**

NEIN

**Industriegebiet:**

NEIN

**Campingplätze:**

NEIN

**Abläufe von landwirtschaftlichen Nutzflächen:**

**Sonstiges:**

Nein

### Sonstige Verschmutzung

**Gefahr durch Massenvermehrung durch Phytoplankton/Cyanobakterien/Blualgen in den letzten Jahren:**

Keine beobachtet

**Massenaufreten von Vögeln:**

beobachtet

**Sonstiges:**

-Strandverschmutzung durch Kot einer größeren Wildgänsepopulation möglich

**Voraussichtliche Dauer:**

**Angabe der für diese Maßnahmen zuständigen Stelle und Einzelheiten der Kontaktaufnahme:**

**Gefahr der Massenvermehrung von Makroalgen (z.B. Schlingpflanzen, etc.):**

Keine beobachtet

**Gefahr, an einer Badedermatitis zu erkranken, verursacht durch Zerkarien (hier:**

**Enten-Bilharziose):**

Keine beobachtet

**Während der kurzzeitigen Verschmutzung ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen:**

**Zeitplan für die Beseitigung der Verschmutzungsursachen:**