



**Hardtsee-Bruhrein**

**DEBW\_PR\_0119**

---

**Stammdaten**

---

**BW-Identifikationsnummer:** *DEBW\_PR\_0119*

**See-Identifikationsnummer:** 8303

**Nuts-Code:**  
R18230001308215009

**Profil erstellt / aktualisiert am:**  
04.07.2017

**Name des Badegewässers:**  
Hardtsee-Bruhrein

**EU-Anmeldung (nach Stichjahr 2008):**

**Name des Gewässers:**

**EU-Abmeldung (endgültig):**

**Gewässerart:**  
See

**EU-Badegewässer im Stichjahr 2008:**  
JA

**Gemeinde:**  
Philippsburg (8215066)

**Bezeichnung in der Papierkarte:**  
KA 9

**Zuständigkeit:**  
Karlsruhe (8215)

**Kurzbezeichnung:**  
ka009

**Sonstiges:**  
KA24 Philipp / Ruff

---

**Spezielle Badegewässerdaten**

---

**Art des Badegewässers:**  
Baggersee

**Geographische Länge in Grad:**  
8.46736

**Wassererneuerung bei Seen:**  
Grundwasserzustrom bzw. -durchströmung

**Geographische Breite in Grad:**  
49.19090

**Größe des Einzugsgebietes bei Fließgewässern:**  
keine Angaben

**Höhenwert in Meter:**

**Trophiestufe:**  
keine Angaben

**Maximale Wassertiefe in Meter:**  
32

**Salzgehalt:**  
euhalin: 30 - < 40

**Sichttiefe im Mittel:**  
> 2 - 5 m

**Ökologische Zustandsklasse (Trophie) gem. WRRL:**  
keine Angaben

**Beschaffenheit des Uferbereichs:**  
Wiese

**Sonstiges:**

---

## Qualitätswerte der letzten 5 Jahre

---

2015	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2016	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2017	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2018	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2019	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)

---

## Infrastruktur

---

### Beschreibung:

Der Badensee Hardtsee-Bruhrain ist ein Geheimtipp unter den Badefans, die eine schöne Lage und viel Natur bevorzugen. Baggersee 60 ha, kein Strandbad

### Anfahrt:

A 5; AS Bruchsal, B 35 bis Huttenheim A 9 von Speyer, B 35 Bahnstation Huttenheim (Karlsruher Verkehrsverbund), ca. 15 Min. Fußweg zum See.

### Ergänzende Angaben:

Hundeverbot während der Badesaison Mai - September

### Nichtfachliche Beschreibung:

große Liegewiese  
durch Bojen getrennte Schwimmer- und Nichtschwimmerzone

### Piktogramme:

Baden ohne Aufsicht, Parken, Segeln, Surfen, WC

---

## Mögliche Gefahren bzw. Verschmutzungen

---

### Indirekte Verschmutzung

#### Name des Fließgewässers:

#### Sonstiges:

#### Kläranlagen im Einzugsbereich:

#### Niederschlagswasser:

nicht relevant

### Direkte Verschmutzung

#### Kläranlagen:

NEIN

#### Niederschlagswasser:

NEIN

#### Ablauf von Fischteichanlagen:

NEIN

#### Fischzucht:

NEIN

#### Versiegelte Flächen, Straßen:

NEIN

#### Hafen/Liegeplätze:

NEIN

#### Wohngebiete:

NEIN

#### Industriegebiet:

NEIN

#### Campingplätze:

NEIN

#### Abläufe von landwirtschaftlichen Nutzflächen:

#### Sonstiges:

Nein

### Sonstige Verschmutzung

**Gefahr durch Massenvermehrung durch Phytoplankton/Cyanobakterien/Blualgen in den letzten Jahren:**

Keine beobachtet

**Massenaufreten von Vögeln:**

beobachtet

**Sonstiges:**

-Strandverschmutzung durch Kot einer größeren Wildgänsepopulation möglich

**Voraussichtliche Dauer:**

**Angabe der für diese Maßnahmen zuständigen Stelle und Einzelheiten der Kontaktaufnahme:**

**Gefahr der Massenvermehrung von Makroalgen (z.B. Schlingpflanzen, etc.):**

Keine beobachtet

**Gefahr, an einer Badedermatitis zu erkranken, verursacht durch Zerkarien (hier:**

**Enten-Bilharziose):**

Keine beobachtet

**Während der kurzzeitigen Verschmutzung ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen:**

**Zeitplan für die Beseitigung der Verschmutzungsursachen:**