



**Baggersee Untergrombach**

**DEBW\_PR\_0106**

---

**Stammdaten**

---

**BW-Identifikationsnummer:** *DEBW\_PR\_0106*

**See-Identifikationsnummer:** 9317

**Nuts-Code:**  
R18230000208215001

**Profil erstellt / aktualisiert am:**  
04.07.2017

**Name des Badegewässers:**  
Baggersee Untergrombach

**EU-Anmeldung (nach Stichjahr 2008):**

**Name des Gewässers:**

**EU-Abmeldung (endgültig):**

**Gewässerart:**  
See

**EU-Badegewässer im Stichjahr 2008:**  
JA

**Gemeinde:**  
Bruchsal (8215009)

**Bezeichnung in der Papierkarte:**  
KA 1

**Zuständigkeit:**  
Karlsruhe (8215)

**Kurzbezeichnung:**  
ka001

**Sonstiges:**  
ehem. Wolfer & Goebel KA46  
Gewann Metzgerallmend

---

**Spezielle Badegewässerdaten**

---

**Art des Badegewässers:**  
Baggersee

**Geographische Länge in Grad:**  
8.55270

**Wassererneuerung bei Seen:**  
Grundwasserzustrom bzw. -durchströmung

**Geographische Breite in Grad:**  
49.09719

**Größe des Einzugsgebietes bei Fließgewässern:**  
keine Angaben

**Höhenwert in Meter:**  
109

**Trophiestufe:**  
keine Angaben

**Maximale Wassertiefe in Meter:**  
27

**Salzgehalt:**  
euhalin: 30 - < 40

**Sichttiefe im Mittel:**  
> 2 - 5 m

**Ökologische Zustandsklasse (Trophie) gem. WRRL:**  
keine Angaben

**Beschaffenheit des Uferbereichs:**  
Sand, Wiese

**Sonstiges:**

---

## Qualitätswerte der letzten 5 Jahre

---

2015	Gute Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2016	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2017	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2018	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)
2019	Ausgezeichnete Qualität (Perzentilbeurteilung gemäß RL 2006/7/EG)

---

## Infrastruktur

---

### Beschreibung:

- Der Bruchsaler Ortsteil Untergrombach verfügt über den eigenen sehr beliebten Baggersee Metzgerallmend. Betreiber ist die Stadt Bruchsal.
- Der See und die dazugehörigen Uferbereiche sind in zwei große Nutzungszonen eingeteilt:
  - eine nördliche und eine südliche Naturschutzzone.
  - eine Zone für den Gemeindegebrauch mit integriertem Badebereich. Tauchen ist erlaubt.

### Anfahrt:

- Dieser Baggersee liegt am Ortsrand am Wald, auf der Gemarkung Untergrombach. Von der Büchenauer Straße, der K 3501, kommend in die Joß-Fritz-Straße einbiegen. An ihrem Ende über die stillgelegten Gleise fahren und der Straßenführung folgen.

### Ergänzende Angaben:

- Kein Eintritt, jedoch Erhebung von Parkgebühren.
- Ein WC-Wagen steht in der Nähe des Parkplatzes.
- In der Hochsaison wacht die DLRG.

### Nichtfachliche Beschreibung:

- Kein Kiesabbau
- Begonnen wurde mit dem Kiesabbau im Jahre 1955. Der Baggerbetrieb wurde 1997 eingestellt.
- Der See hat heute eine Größe von 20 ha, eine maximale Tiefe von 25 Metern und ist ein beliebtes Naherholungsgebiet in der Region.

### Piktogramme:

Angeln, Baden mit Aufsicht, Baden ohne Aufsicht, Grillen, Parken, WC

---

## Mögliche Gefahren bzw. Verschmutzungen

---

### Indirekte Verschmutzung

**Name des Fließgewässers:**

**Sonstiges:**

**Kläranlagen im Einzugsbereich:**

**Niederschlagswasser:**  
nicht relevant

### Direkte Verschmutzung

**Kläranlagen:**

NEIN

**Niederschlagswasser:**

NEIN

**Ablauf von Fischteichanlagen:**

NEIN

**Fischzucht:**

NEIN

**Versiegelte Flächen, Straßen:**

NEIN

**Hafen/Liegeplätze:**

NEIN

**Wohngebiete:**

NEIN

**Industriegebiet:**

NEIN

**Campingplätze:**

NEIN

**Abläufe von landwirtschaftlichen Nutzflächen:**

**Sonstiges:**

### Sonstige Verschmutzung

**Gefahr durch Massenvermehrung durch Phytoplankton/Cyanobakterien/Blualgen in den letzten Jahren:**

Keine beobachtet

**Massenaufreten von Vögeln:**

beobachtet

**Sonstiges:**

- Strandverschmutzung durch Kot einer größeren Wildgänsepopulation möglich

**Voraussichtliche Dauer:**

**Angabe der für diese Maßnahmen zuständigen Stelle und Einzelheiten der Kontaktaufnahme:**

**Gefahr der Massenvermehrung von Makroalgen (z.B. Schlingpflanzen, etc.):**

Keine beobachtet

**Gefahr, an einer Badedermatitis zu erkranken, verursacht durch Zerkarien (hier:**

**Enten-Bilharziose):**

Keine beobachtet

**Während der kurzzeitigen Verschmutzung ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen:**

**Zeitplan für die Beseitigung der Verschmutzungsursachen:**